

Ldz. 7/2026

środa, 1 lipca 2026

Burmistrz Białego Boru
ul. Słupska 10
78 - 425 BIAŁY BÓR

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2026 roku informuję, że kościół filialny pw. św. Mikołaja w Kazimierzu od 2020 roku wyłączony jest z użytkowania. Powodem jest fatalny stan techniczny kościoła, który można określić dwoma słowami: „bubel budowlany”. Taka sytuacja ma miejsce od 27 lat, czyli od czasu zakończenia „remontu”. Kolejne przeglądy techniczne podejmowane przez inspektora budowlanego potwierdzają słuszność mojej wcześniejszej decyzji. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Fatalny stan pokrycia dachowego i obróbek wykonanych z blachy.
2. Brak rynien i rur spustowych.
3. Stolarka drewniana do wymiany na nową (drzwi wejściowe i okna).
4. Konstrukcja drewniana, drewniane bale z drzewa iglastego (wykonane z mokrego lub źle zakonserwowanego drewna) wymagają konserwacji lub wymiany.
5. Wieża (dzwonnica) fatalnie zaprojektowana z konstrukcji drewnianej nadaje się do konserwacji lub częściowej wymiany elementów drewnianych. Na wieży nie zamontowano rynien i rur spustowych, co powoduje, że front kościoła od strony zachodniej zalewany jest wodą spływającą z wieży.
6. Fatalnie wykonana instalacja elektryczna na wewnętrznej stronie ściany frontowej kościoła jest zalewana wodą. Cała instalacja nie jest wykonana w odpowiednich zabezpieczeniach przed zagrożeniem pożarowym (kable zostały zamontowane na balach lub deskach konstrukcji kościoła). W związku z tym instalacja elektryczna w budynku nie funkcjonuje. Energia elektryczna w kościele została odłączona.
7. Brak właściwie działającej instalacji odgromowej.
8. Wypełnienie przestrzeni między balami konstrukcji drewnianej wykonano z cegły klinkierowej o grubości 12 cm, ½ cegły, a grubość wypełnienia powinna wynosić 24 cm, co jest nieprawidłowe, gdyż bale drewniane są wypełnione cegłą klinkierową tylko w części i powstają szczeliny między wypełnieniem murowanym i drewnem konstrukcyjnym.

W związku z zaistniałą sytuacją najlepszym rozwiązaniem jest rozbiórka kościoła i ponowna odbudowa pod właściwym nadzorem budowlanym, konserwatorskim i archeologicznym.

Parafii Stare Wierzchowo liczącej zaledwie 93 parafian nie stać na jakiegokolwiek prace remontowe w tym kościele.

Z poważaniem

ks. Górecki
KS. MGR LIC. PIOTR GÓRECKI
PROBOSZCZ