




Rys. nr 1

zakres odśnieżania


Linowo 1

dł. 3,0 km

droga krajowa nr 25

Sępólno Małe

Biskupice



Rys. nr 2


zakres odśnieżania

Linowo 2

Biskupice


droga krajowa nr 25

ok. 3,0 km



Rys. nr 3

zakres odśnieżania



Rys. nr 4

zakres odśnieżania

Biskupice


dł. 0,2 km

Biskupice

dł. 0,3 km

dł. 0,1 km

droga powiatowa



Rys. nr 5

zakres odśnieżania

dł. 1,1 km

Kamienna

Biskupice

droga powiatowa

Kazimierz




Rys. nr 6

zakres odśnieżania

droga powiatowa

Kazimierz

dł. 3 km




Rys. nr 7

zakres odśnieżania

dł. 0,3 km

Kazimierz kol.

droga powiatowa



Rys. nr 8

zakres odświeżania

dl. 0,9 km

Stepień kol.

Rośliny

dl. 0,8 km

droga powiatowa

dl. 0,2 km


Stepień

Stepień

droga wojewódzka

dl. 2,3 km

dl. 0,2 km



Rys. nr 9

zakres odśnieżania

